



Hættumatslínur A, B og C
sjá nánar í skýrslum VÍ

Gert er ráð fyrir að á áhrifssvæðum garðs minnki staðarháetta sem nemur hálfu til heilu áhættubrepi

 VERKEFNI ÁSTURLANDS	 NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT	NGI verknúmer 20021036	unnið af KL	Seyðisfjarðarkaupstaður Snjóflóðavarnir á Seyðisfirði Aldan og Bakkahverfi - Frumathugun - Áfangaskýrsla	Varmargarður á Brún Grunnmynd	Mynd 3	teikning nr 1A03
		VA verknúmer VA-0156	unnið af SH			dagsetning 8.5.02	